

●●●● 様

この度は、ポロシティーチェックをご利用いただきまして誠にありがとうございました。測定結果をお送りいたします。

キャンピーの上面、底面の8ポイントを測定いたしました。測定結果の判断は、別紙からご判断ください。

ご不明な点がございましたらいつでもご連絡くださいませ。

2022年1月31日

★お問合せ先★ 070-8348-5505 info@parajapan.jp



**Parajapan**



parajapan.jp



# DHV ドイツ

## グライダーのポロシティ測定

### 【ポロシティ測定とは？】

専用の機器を使用して、一定量の空気がパラグライダーキャノピーを通過するのにかかる時間（空気透過率）を測定値します。

### 【測定にどんな意味があるの？】


空気透過率が増すと（ポロシティ測定値が低くなると）、グライダーの特性と挙動は変化します。つまり、グライドレシオ、スピード、コラプスからの回復、ハンドリングターン、急上昇などのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。また、素材が劣化したことを意味し、新品のときよりも強度が弱くなり、破れやすくなります。

キャノピーコンディション	時間（秒）
新品	284以上
素晴らしい	111～283
良い	55～110
満足できる	37～54
かなり使用されている	19～36
フライト不適	18以下

1



2



3



4



5



6



7



8

